



SCHEDA DI SICUREZZA (SDS)

Sezione 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto LEGA DI INDIO CON MEZZO DI FLUSSO INDIO 6,3

Numero SDS: SDS-4664

Data della revisione: 6 AGOSTO 2018

1.2 Utilizzi rilevanti della sostanza o della miscela identificati e utilizzi sconsigliati

Uso del prodotto: uso industriale (miscela) - Pasta per saldatura composta da un mezzo di flusso miscelato con polvere metallica in pre-lega all'83-92 per cento di peso usata per applicazioni di saldatura. Esaminare la tabella delle leghe per una corretta identificazione del prodotto. Nota: questa SDS si riferisce a varie miscele di metallo che utilizzano lo stesso flusso.

Consultare la tabella delle leghe per un elenco dei prodotti inclusi in questa SDS.

1.3 Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza

PRODUTTORE/FORNITORE/IMPORTATORE

In America:

The Indium Corporation of America®
 34 Robinson Rd., Clinton, New York 13323
 Informazioni tecniche e sulla sicurezza: (315) 853-4900
 Informazioni SDS e sulla sicurezza: nswarts@indium.com
 Pagina web dell'azienda: <http://www.indium.com>

In Europa:

The Indium Corporation of America (European Operations)
 7 Newmarket Ct.
 Kingston, Milton Keynes, Regno Unito, MK 10 OAG
 Informazioni telefoniche (normale orario d'ufficio): +44 [0] 1908 580400
 Contatto nell'UE: aday@indium.com

In Cina:

Indium Corporation (Suzhou) Co., Ltd.
 No. 428 Xinglong Street
 Suzhou Industrial Park
 Suchun Industrial Square
 Unità n. 14-C
 Jiangsu Province, Cina 215126
 Informazioni: (86) 512-6283-4900

In Asia:

Indium Corporation of America
 Asia-Pacific Operations-Singapore
 29 Kian Teck Avenue
 Singapore 628908
 Informazioni: +65 6268-8678

1.4 Numero di telefono d'emergenza**NUMERO DI TELEFONO ESCLUSIVAMENTE PER LE EMERGENZE CHIMICHE *:****CHEMTREC 24 ore su 24****USA: 1 (800) 424-9300****Al di fuori degli Stati Uniti: +1 (703) 527-3887****In Cina: Numero di emergenza: 86+ 4008417580***** Usato soltanto per le perdite/le fuoriuscite/gli incendi/l'esposizione/gli incidenti****TUTTE LE ALTRE RICHIESTE: NUMERO VERDE NEGLI USA: +1-800-448-9240 Indium Corporation****Sezione 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI****VIE DI INTRODUZIONE PRIMARIE:**

Occhi
Inalazione
Pelle
Ingestione
NTP
Cancerogeno elencato in IARC
OSHA
Non elencato

2.1 Classificazione: miscela**2.2 Elementi dell'etichetta****GHS**

Prodotti privi di piombo



Segnaletica: Attenzione

Indicazioni di pericolo

H316 Provoca leggera irritazione cutanea

H318 Provoca gravi danni agli occhi

Consigli di prudenza

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/l'aerosol

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso

P273 Non disperdere nell'ambiente

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso

P362 + P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente

P301 + P314 IN CASO DI INGESTIONE: richiedere assistenza medica/in caso di malessere, consultare un medico

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone

P304 + 341 IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione

P305 + 351 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti (15 minuti)

P501 Smaltire in conformità con le normative ambientali federali, statali e locali. Riciclare se possibile.

Prodotti che contengono piombo



Segnaletica: Attenzione

Indicazioni di pericolo

H303 Potrebbe essere dannoso se ingerito

H316 Provoca leggera irritazione cutanea

H318 Provoca gravi danni agli occhi

H351 Sospettato di provocare il cancro

H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto

H373 Potrebbe causare danni agli organi a seguito di esposizione prolungata o ripetuta

H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
<u>Consigli di prudenza</u>	
P261	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/l'aerosol
P270	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso
P273	Non disperdere nell'ambiente
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso
P362 + P364	Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente
P301 + P314	IN CASO DI INGESTIONE: richiedere assistenza medica/in caso di malessere, consultare un medico
P302 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone
P304 + 341	IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione
P305 + 351	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti (15 minuti)
P501	Smaltire in conformità con le normative ambientali federali, statali e locali. Riciclare se possibile.

Classificazione:

Cancerogeno - Categoria 2

Tossicità per la riproduzione - Categoria 2

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta - Categoria 2

Tossicità acquatica acuta - Categoria 1

Tossicità acquatica cronica - Categoria 1

Tossicità acuta, grave danno agli occhi - Categoria 1

Tossicità acuta, irritazione cutanea - Categoria 3

Tossicità acuta, orale - Categoria 5

2.3 ALTRI PERICOLI:**EFFETTI POTENZIALI SULLA SALUTE:**

Contatto con gli occhi: il contatto con il materiale a temperatura ambiente o con i fumi provenienti dal materiale a temperature di riflusso superiori a 100° C potrebbe causare grave irritazione/danni agli occhi.

Ingestione: questo prodotto contiene polveri di leghe di metallo e sostanze chimiche organiche. Potrebbe essere dannoso se ingerito.

Inalazione: i vapori o i fumi prodotti da questo materiale, a temperature di riflusso tipiche superiori a 100 °C, potrebbero causare irritazione locale all'apparato respiratorio. Potrebbe essere dannoso se inalato.

Contatto con la pelle: potrebbe causare irritazione della pelle o dermatite. La colofonia potrebbe causare sensibilizzazione della pelle.

Cronico:

ARGENTO: il contatto con la pelle o l'ingestione cronica di polvere, sali o fumi di argento può provocare un disturbo chiamato argiria, una condizione che causa la pigmentazione bluastra della pelle e degli occhi.

STAGNO: nel corso di test sugli animali, è stato dimostrato che aumenta l'incidenza del sarcoma.

PIOMBO: l'esposizione prolungata ai vapori o ai fumi a temperature più elevate potrebbe causare irritazione respiratoria e avvelenamento da piombo sistematico. I sintomi dell'avvelenamento da piombo includono: cefalea, nausea, dolore addominale, dolore ai muscoli e alle articolazioni e danni al sistema nervoso, all'apparato sanguigno e ai reni. Segni e sintomi dell'esposizione – anemia. Possibile effetto cancerogeno per gli esseri umani.

BISMUTO: potrebbe causare danni ai reni.

Sezione 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI**3.2 Miscela:**

Componenti	% del peso	N. di Registro CAS/
------------	------------	---------------------

N. EINECS

STAGNO	*	7440-31-5/231-141-8
ARGENTO	*	7440-22-4/231-131-3
PIOMBO	*	7439-92-1/231-100-4
BISMUTO	*	7440-69-9/231-177-4
ACIDO CARBOSSILICO ALCHILICO AMMIDE	5-8	67700-97-4
ACIDI CARBOSSILICI (C4-11)	2-4	68937-72-4
PRODOTTI DI REAZIONE ETANOLO, 2 AMMINO CON AMMONIACA	1,0-5,0	68910-05-4

N.E. = Not established (Non stabilito)

* Consultare la Tabella delle leghe per informazioni sulla suddivisione delle percentuali delle miscele di lega

<http://www.indium.com>

TABELLA DELLE LEGHE

Leghe di metallo miscelata con il fluoro

MISCELA DI LEGA	% DI STAGNO Sn	% DI ARGENTO Ag	% DI BISMUTO Bi	% DI PIOMBO Pb	RoHS 2/3 Conformità*
Leghe di indio 97 (43 Sn/43 Pb/14 Bi)	35,7-40	-	11,6-12,9	35,7-40	no
Leghe di indio 100 (62,6 Sn 37 Pb 0,4 Ag)	51,9-57,6	0,33-0,37	-	30,7-34,0	no
Leghe di indio 104 (Sn 62/Pb 36/Ag 2)	51,5-57	1,7-1,8	-	29,9-33	no
Leghe di indio 106 (Sn 63/Pb 37)	52,3-58	-	-	30,7-34	no
109 (Sn 60/Pb 40)	49,8-55,2	-	-	33,2-36,8	no
Leghe di indio 281 (58 Bi/42 Sn)	34,9-38,6	-	48-53,4	-	Si
Leghe di indio 282 (57 Bi/42 Sn/1 Ag)	34,9-38,6	0,83-0,92	47-52	-	Si

RoHS 2 = Restriction of Hazardous Substances (Limitazione sull'uso di sostanze pericolose) (rivedere le esenzioni applicabili relative ai materiali contenenti piombo) (2011/65/UE)

RoHS 3 = i prodotti non contengono alcuno ftalato elencato

Sezione 4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso:**

Contatto con gli occhi: mantenendo aperte le palpebre, sciacquare gli occhi con abbondante acqua tiepida per almeno 15 minuti. Richiedere assistenza medica se l'irritazione persiste.

Ingestione: se il paziente è cosciente, indurre il vomito SOLTANTO in base alle indicazioni fornite da personale competente. Non somministrare MAI niente per bocca se l'individuo non è cosciente. Richiedere immediata assistenza medica.

Inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta. Se l'infortunato non respira, eseguire la respirazione artificiale o ottenere l'erogazione di ossigeno da parte di personale competente.
Richiedere immediata assistenza medica.

Contatto con la pelle: rimuovere l'abbigliamento contaminato. Lavare l'area colpita con acqua e sapone. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. Se l'irritazione persiste, richiedere assistenza medica.

4.2 Sintomi ed effetto più importanti, sia acuti che ritardati

Il contatto con la pelle potrebbe provocare irritazione. L'esposizione ai fumi metallici potrebbe provocare irritazione all'apparato respiratorio. L'esposizione a lungo termine a seguito di inalazione ai fumi metallici potrebbe causare malattie come la febbre da fumo metallico. L'esposizione al fumo di piombo potrebbe provocare lesioni. Un segno di esposizione eccessiva è l'anemia. I segni o sintomi di esposizione eccessiva all'antimonio sono la cefalea, il vomito, la nausea o le vertigini. Organi obiettivo (antimonio) – cuore e apparato respiratorio.

4.3 Indicazione di tutte le cure mediche immediate e dei trattamenti speciali necessari

Non vi sono informazioni specifiche relative a trattamenti speciali per questa miscela. Per comprendere i pericoli di quando si lavora con il prodotto, esaminare i dati forniti in questo documento. Attualmente nessun'altra informazione è disponibile.

Sezione 5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione Usare gli estintori opportuni per le condizioni dell'incendio circostanti. Acqua, CO₂, agente schiumoso.

5.2 Pericoli speciali associati alla sostanza o alla miscela
Se bruciato, potrebbe produrre fumi tossici di monossido di carbonio o fumi di ossido di metallo.

5.3 Consigli per i vigili del fuoco I vigili del fuoco devono indossare apparato di respirazione autonomo e abbigliamento protettivo intero.

Il prodotto materiale non è infiammabile. Nessun'altra informazione è disponibile.

Sezione 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure di emergenza

Per il personale non addetto agli interventi di emergenza:

Rimuovere le fonti di accensione. Mantenere in funzione il sistema di ventilazione a estrazione. In caso di incendio, sgombrare l'area. Per gli addetti al primo soccorso di emergenza:

Per gli addetti al primo soccorso di emergenza:

indossare occhiali di sicurezza e guanti quando si ripuliscono le perdite e le fuoriuscite. Potrebbe essere necessario usare altri equipaggiamenti in base all'area interessata e ad altre sostanze chimiche non associate al prodotto eventualmente in uso. Rendere disponibile una ventilazione adeguata. Durante le operazioni di pulizia, tenere il personale non necessario lontano dall'area.

6.2 Precauzioni ambientali Smaltire i panni in tessuto o la carta assorbente seguendo tutte le normative governative applicabili. Il materiale potrebbe avere valore di recupero. Il materiale non è pericoloso. Ma comunque contiene metalli e sostanze chimiche organiche che potrebbe non essere opportuno rilasciare nei corpi idrici, compresi gli scarichi.

6.3 Metodi e materiale per il contenimento e la pulizia

Procedure per le perdite o le fuoriuscite: usando una spatola, raccogliere la pasta, collocarla in un barattolo di vetro o plastica e stringere bene il tappo. Rimuovere tutte le tracce dei residui di pasta usando panni in tessuto o carta assorbente bagnata di alcol etilico o isopropilico.

6.4 Riferimento ad altre sezioni Consultare la Sezione 8 per i livelli dell'esposizione.

Sezione 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAGGIO

7.1 Precauzioni per una manipolazione sicura Mantenere i contenitori ben serrati quando non vengono usati. Prestare attenzione per evitare le fuoriuscite di liquido. Usare soltanto apparecchiature per la produzione appositamente progettate per l'utilizzo con la pasta per saldatura. Indossare i dispositivi di protezione individuale appropriati quando si lavora o si maneggia la pasta per saldatura. Lavare sempre accuratamente le mani dopo aver manipolato questo prodotto. Toccare gli occhi o strofinarli SOLTANTO DOPO essersi lavati le mani. Non mangiare, bere o fumare quando si manipola il prodotto. Quando si riscalda il prodotto, utilizzare la ventilazione ad aspirazione. Le emissioni potrebbero contenere fumi di metallo, colofonia o composti organici.

7.2 Condizioni per un immagazzinaggio sicuro, comprese le eventuali incompatibilità

Precauzioni per l'immagazzinamento: immagazzinare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi e conservarlo in un'area fresca e asciutta. Per i requisiti relativi alla temperatura di immagazzinaggio specifica, fare riferimento all'etichetta del prodotto e alla scheda informativa sul prodotto. Ruotare le scorte per garantire l'utilizzo prima della data di scadenza.

7.3 Utilizzo/i finale/i specifico/i Applicazioni di saldatura

Sezione 8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE

8.1 Parametri di controllo

			<u>TWA</u>	<u>STEL</u>
		<u>N. CAS/N. EINECS</u>	mg/m3	mg/m3
STAGNO	*	7440-31-5/231-141-8		
		(Regno Unito)	2	4
		(Belgio)	2	-
		(Germania)	2	-
		(Paesi Bassi)	2	-
		(Spagna)	2	-
		(Polonia)	2	-
ARGENTO	*	7440-22-4/231-131-3		
		(Regno Unito)	0,1	0,3
		(Belgio)	0,1	-
		(Francia)	0,1	-
		(Germania)	0,1	-
		(Paesi Bassi)	0,1	-
		(Spagna)	0,1	-
		(Polonia)	0,05	-
PIOMBO	*	7439-92-1/231-100-4		
		(Regno Unito)	0,15	-
		(Francia)	0,1	-
		(Spagna)	0,15	-

		(Italia)	0,15	-
		(Portogallo)	0,05	-
		(Finlandia)	0,1	-
		(Danimarca)	0,05	-
		(Austria)	0,1	0,4
		(Svizzera)	0,1	0,8
		(Polonia)	0,05	-
		(Norvegia)	0,05	-
		(Irlanda)	0,15	-
BISMUTO	*	7440-69-9/231-177-4		
		(Regno Unito)	N.E.	N.E.
ACIDO CARBOSSILICO ALCHILICO AMMIDE	5-8	67700-97-4	N.E.	N.E.
ACIDI CARBOSSILICI (C4-11)	2-4	68937-72-4	N.E.	N.E.
PRODOTTI DI REAZIONE ETANOLO, 2-AMMINO CON AMMONIACA	1,0-5,0	68910-05-4	N.E.	N.E.

N.E. = Not established (Non stabilito)

STEL = short term exposure limits (limiti di esposizione a breve termine)

TWA = worker time weighted average (valore medio ponderato nel tempo) di 8 ore

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli ingegneristici: usare soltanto con apparecchiatura di produzione (come la stampa a matrice e i forni di riflusso) con unaventilazione ad aspirazione adeguata e con altre funzioni di sicurezza progettate per l'utilizzo con la pasta per saldatura. Controllare la concentrazione di tutti i componenti in base ai limiti di esposizione stabiliti, in modo che non vengano superati.. Quando si riscalda il prodotto, utilizzare la ventilazione ad aspirazione. Potrebbe essere necessario disporre di apparecchiatura di controllo dell'emissione dell'aria, in conformità con i requisiti governativi locali per i contaminanti che penetrano nell'atmosfera. Le emissioni potrebbero contenere fumo di metallo e composti organici.

Protezione personale

Occhi: occhiali di sicurezza per le sostanze chimiche/occhiali. Schermo facciale contro il rischio di schizzi.

Respirazione: si consiglia l'impiego di un respiratore di purificazione dell'aria, con marchio CE conforme alle disposizioni UE o approvato, dotato di cartuccia per le sostanze chimiche organiche/i fumi, in alcune circostanze (come quando si effettua manualmente il riflusso su una piastra invece che in un forno di riflusso ventilato), se si prevede che le concentrazioni disperse nell'aria saranno elevate o superano i limiti di esposizione.

Pelle: guanti compatibili resistenti alle sostanze chimiche. Si consigliano i guanti di nitrile monouso o altri guanti resistenti alle sostanze chimiche.

Altro: Camice da laboratorio, vaschetta per il lavaggio degli occhi nell'area di lavoro. Evitare l'uso delle lenti a contatto nelle aree con alte concentrazioni di fumo.

Prassi di lavoro/igieniche: mantenere l'ambiente pulito e ordinato. Pulire il materiale versato immediatamente. Non lasciare che i panni in tessuto o la carta assorbente contaminati con la pasta per saldatura si accumulino nell'area di lavoro. È essenziale mantenere una buona igiene personale. Evitare di mangiare, fumare o bere nell'area di lavoro. Lavare le mani accuratamente con acqua e sapone subito dopo essere usciti dall'area di lavoro. Se pertinente, seguire le

Sezione 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

Aspetto:	pasta solida di colore grigio	Intervallo/Punto di ebollizione:	non determinato
Odore:	odore lieve caratteristico.	Punto di fusione/Punto di solidificazione:	non applicabile
Soglia olfattiva:	non stabilita	Velocità d'evaporazione:	non applicabile
Gravità specifica:	non applicabile.	pH:	non applicabile
Pressione di vapore:	non applicabile.	Solubilità in acqua:	non solubile (pasta)
Densità di vapore:	(aria=1) non applicabile.	Coefficiente di ripartizione:	non stabilito
Densità relativa:	non stabilita	Inflammabilità:	non applicabile
Punto di infiammabilità:	non applicabile	Metodo:	non applicabile
Temperatura di autoaccensione:	non applicabile	Limiti infiammabili:	limiti non stabiliti
Limiti UEL/LEL:	non applicabili	Temperatura di decomposizione:	non applicabile
Viscosità:	non stabilita	Proprietà esplosive:	non applicabile
Proprietà di ossidazione:	non stabilite		

9.2 Altre informazioni I dati in alto riguardano l'intera miscela.

Sezione 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 <u>Reattività:</u>	stabile.
10.2 <u>Stabilità chimica:</u>	stabile
10.3 <u>Possibilità di reazioni pericolose</u>	Non stabilita
10.4 <u>Condizioni da evitare</u>	Nessuna conosciuta
10.5 <u>Materiali incompatibili:</u>	evitare il contatto con gli acidi, le basi o gli agenti ossidanti.
10.6 <u>Decomposizione pericolosa</u>	Possono formarsi fumi organici nocivi e fumi di ossido tossici a temperature elevate, fumi di ossido di metallo.
10.7 <u>Polimerizzazione pericolosa:</u>	non si verificherà.

Sezione 11. INFORMAZIONI TOSSICOLGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

<u>Tossicità acuta:</u>	non stabilita	<u>Mutagenicità:</u>	non stabilita
<u>Irritazione:</u>	non stabilita	<u>Tossicità per la riproduzione:</u>	non stabilita
<u>Corrosività:</u>	non applicabile	<u>Assenza di dati specifici:</u>	nessuno disponibile (non testato)
<u>Sensibilizzazione:</u>	non disponibile		
<u>Tossicità a dosi ripetute:</u>	non stabilita		
<u>Cancerogenicità:</u>	non stabilito		
<u>Possibili vie di introduzione:</u> occhi (irritazione/danno)/pelle (irritazione)/inalazione (irritazione) ingestione (potrebbe essere pericolosa)			
<u>Effetti interattivi:</u> nessuno conosciuto			

11.2 Sintomi associati alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche

Potrebbe causare irritazione a seguito di contatto con la pelle e inalazione.

11.3 Effetti ritardati e immediati, oltre agli effetti cronici dovuti all'esposizione a breve e lungo termine

L'esposizione al fumo di piombo, se applicabile, potrebbe provocare danni a seguito di inalazione e ingestione.
L'esposizione cronica al fumo di piombo, se applicabile, potrebbe causare danni potenziali al feto in via di sviluppo.
L'esposizione al piombo può essere tossica.

Informazioni sulla miscela rispetto alla sostanza: nessuno conosciuto

Altre informazioni:

Cancerogenicità **NTP:** no (National Toxicity Program, Programma nazionale sulla tossicità)
Elenco **OSHA:** no (US Occupational Safety & Health Administration, Ente per la salute e la sicurezza occupazionale degli Stati Uniti)
IARC: Si - Il piombo e i composti di piombo sono elencati come possibilmente cancerogeni. (International Agency for Research on Cancer, Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro).

Argento – LD50 orale – ratto > 5.000 mg/kg

Bismuto – LD50 orale - ratto 5.000 mg/kg

Piombo – Sospetta tossicità per la riproduzione umana. Potrebbe causare danni agli organi a seguito di esposizione prolungata o ripetuta. Tossicità per la riproduzione - ratto - inalazione, orale/effetti sul neonato.

Sezione 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Questa sezione è soggetta a sviluppi futuri. Miscele del prodotto non testate.

12.1 Tossicità nessuna informazione disponibile

12.2 Persistenza e degradabilità Nessuna informazione disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulo Nessuna informazione disponibile

12.4 Mobilità nel terreno Nessuna informazione disponibile

12.5 Risultati delle valutazioni PBT e vPvB Nessun dato disponibile

12.6 Altri effetti avversi Nessuna informazione disponibile per la miscela. Evitare il rilascio nell'ambiente.

Piombo - Tossicità per i pesci – mortalità LOEC (Lowest Observed Effect Concentration, Minima concentrazione con effetto – trota arcobaleno – 1,19 mg/l – 96 ore. Molto tossico per gli organismi acquatici, potrebbe causare effetti avversi a lungo termine nell'ambiente acquatico. Bioaccumulo – Salmone argentato – 2 settimane Fattore di bioconcentrazione (BCF, Bioconcentration Factor): 12

Sezione 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodo di trattamento dei rifiuti: gli scarti delle leghe di metallo di solito hanno un valore. Contattare una ditta di recupero commerciale per effettuare il riciclaggio. Diversamente, smaltire in conformità con le normative sull'ambiente. Collocare il materiale nei contenitori e classificarlo in base alle normative vigenti. Non si consiglia pretrattamento in loco. Non smaltire negli scarichi o nelle idrovie. Utilizzare lo stesso equipaggiamento protettivo personale usato per maneggiare il materiale per lo smaltimento.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Limitazione sull'uso di sostanze pericolose): alcune miscele del prodotto sono conformi alle disposizioni RoHS in quanto prive di piombo. Le miscele del prodotto non contengono composti bromurati PBB o PBDT.

RoHS – Si prega di notare che alcune miscele del prodotto contengono piombo e quindi non sono conformi alle disposizioni RoHS. Gli utenti devono esaminare l'uso specifico previsto per ottenere informazioni sulle esenzioni pertinenti eventualmente applicabili. Esaminare la tabella delle leghe per informazioni sui prodotti.

Sezione 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Trasportare in conformità con le normative e i requisiti applicabili internazionali.

La Pasta per saldatura non è pericolosa.

Non regolamentata/non pericolosa ai sensi del DoT USA (Department of Transportation, Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti).

Non regolamentata/non pericolosa ai sensi dei requisiti internazionali sulla spedizione.

- 14.1 Numero ONU** Nessuno
- 14.2 Denominazione ufficiale di trasporto ONU** Nessuna
- 14.3 Classi di rischio durante il trasporto** Nessuna
- 14.4 Gruppo di imballaggio** Nessuno
- 14.5 Pericoli ambientali** Nessuno
- 14.6 Precauzioni speciali per l'utente** Nessuna
- 14.7 Trasporto di rinfuse** non applicabile

Sezione 15. INFORMAZIONI NORMATIVE

15.1 Regolamenti sulla salute, la sicurezza e l'ambiente/legge specifica per la sostanza o la miscela

Le informazioni contenute in questa Scheda di dati di sicurezza soddisfano i requisiti della Legge sulla salute e la sicurezza sul posto di lavoro degli Stati Uniti e le normative promulgate ai sensi di tale legge (29 CFR 1910.1200 ET. SEQ.).

Tutti gli ingredienti sono elencati sull'Inventario USEPA TSCA.

La Scheda informativa in materia di sicurezza è stata realizzata usando la normativa CE 1907/2006, emendata in data 20 maggio 2010 UE N. 453/2010 e le informazioni riportate nel regolamento CE N. 1272/2008 del Regolamento CLP.

GHS = Global Harmonized System (Sistema armonizzato globale)

CLP = Classification, labeling and packaging (Classificazione, etichettatura e imballaggio)

Il prodotto non contiene sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e non è quindi soggetto al regolamento CE 2037/2000.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica Non eseguita per la miscela.

Sezione 16. ALTRE INFORMAZIONI

NOTA: The Indium Corporation non raccomanda, produce, commercializza o sostiene alcuno dei suoi prodotti per il consumo umano.

Data della revisione: 6 AGOSTO 2018
Preparato da: Nancy Swarts, The Indium Corporation of America, nswarts@indium.com
Approvato da: Nancy Swarts, The Indium Corporation of America

Le modifiche apportate a questa SDS si basano sui requisiti della normativa UE N. 453/2010 del 20 maggio 2010, relativa agli emendamenti introdotti alla normativa CE N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio su registrazione, valutazione, autorizzazione e limitazione delle sostanze chimiche (REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento sono, in scienza e coscienza della The Indium Corporation of America, accurate e affidabili alla data della pubblicazione. The Indium Corporation of America non assicura né garantisce l'accuratezza o l'affidabilità di tali informazioni, e The Indium Corporation of America non sarà responsabile per eventuali perdite o danni subiti dall'utente interessato. Le informazioni e le raccomandazioni vengono offerte ai fini della considerazione e dell'esame dell'utente; l'utente stesso ha la responsabilità di ottenere conferma soddisfacente della loro idoneità e completezza per l'uso specifico previsto. Se l'acquirente imballa di nuovo questo prodotto, è necessario ottenere consulenza legale per garantire che le opportune informazioni sulla salute e la sicurezza, e le altre informazioni necessarie, siano incluse sul contenitore.